

Смазочные принадлежности

Описание	Зак. №
----------	--------

МАТО шарнирное соединение

Шарнирное соединение линейное M10x1	32 425 10
Шарнирное соединение линейное R1/8"	32 425 34

Угловой адаптер есо

для 4-щечного гидравлического мундштука
для простого и надежного монтажа углового адаптера непосредственно на 4-щечный гидравлический мундштук.
Сазывание в условиях ограниченного пространства

Угловой адаптер есо, соединительная резьба M10x1	32 450 09
Угловой адаптер есо, соединительная резьба R1/8"	32 450 30

Угловой адаптер deluxe с линейным шарнирным соедине

для 4-щечного гидравлического мундштука
Линейное шарнирное соединение гарантирует всегда правильное рабочее положение
4-щечного гидравлического мундштука.
Особенно подходит для монтажа высоконапорных шлангов.

Угловой адаптер deluxe, соединительная резьба M10x1	32 451 08
Угловой адаптер deluxe, соединительная резьба R1/8"	32 451 46

Зажим для смазочных прессов

Зажим для смазочных прессов
и прочих смазочных устройств с трубкой-Ø от 56 мм.

Подходит для универсального крепления на рабочее место

Зажим для рычажных прессов	32 460 75
----------------------------	-----------

Зажим с магнитным держателем

Зажим с магнитным держателем (постоянный магнит)
для рычажных смазочных прессов и прочих смазочных устройств с трубкой -Ø от 56 мм.

Подходит для универсального крепления на магнитное основание

Зажим с магнитным держателем	32 460 44
------------------------------	-----------

Клапан сброса давления для рычажных смазочных прессо

для применения особенно в ограниченном пространстве
После открытия гайки сбрасывания давления мундштук можно просто и легко снять со смазочного ниппеля.

Это означает

- - повышенную безопасность при смазочного ниппеля
- повышенный срок службы гидравлического мундштука

Клапан сброса давления, соединительная резьба M10x1	32 453 20
---	-----------

Клапан сброса давления, соединительная резьба R1/8"	32 453 44
---	-----------

Расходоограничитель для смазочных прессов

для простого, безопасного и надежного контроля потока смазки. Магнитный подхватчик переносит поток смазки на видимый снаружи сальной шар.

Пожалуйста, следите за направлением потока!

Расходоограничитель для смазки, соединительная резьба M10x1	35 416 68
---	-----------

Расходоограничитель для смазки, соединительная резьба R1/8"	35 416 82
---	-----------

